

Устройство микросистемной автоматики УМА

Руководство по эксплуатации ДАЭ 100.433.000 РЭ

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации, объединенное с техническим описанием и паспортом распространяется на устройство микросистемной автоматики (далее по тексту УМА или устройство).

Руководство предназначено для ознакомления с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием УМА.

1 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1.1 Устройство микросистемной автоматики «УМА» предназначено для сбора и анализа информации с первичных датчиков, измерения и сравнения параметров, логической обработки сигналов по заданному алгоритму и выдачи управляющих команд на исполнительные механизмы. Например, УМА может использоваться для управления спринклерными и дренчерными узлами управления, обеспечивать контроль и управление исполнительными механизмами узла.
- 1.2 Алгоритм работы обеспечивается микроконтроллером. В алгоритме работы реализовано выполнение следующих задач:
 - измерение аналоговых сигналов тока;
 - управление дискретными (релейными) выходами;
 - управление транзисторными ключами;
 - прием и передача данных по интерфейсу RS-485;
 - выполнение пользовательской программы по анализу результатов измерения аналоговых входов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики, характеристики входных сигналов и характеристики встроенных выходных элементов УМА приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Общие технические характеристики

Параметр	Значение				
Общие с					
Конструктивное исполнение	Унифицированный металлический корпус с кабельными вводами типа PG				
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96	IP54				
Напряжение питания	930 В постоянного тока (рекомендуемое номинальное напряжение 24 В)				
Потребляемая мощность	не более 3 Вт				
Габаритные размеры, мм	212x152x76				
Масса, кг, не более	1,5				
Средний срок службы, лет	8				
Сечение проводов подключаемых к клеммам	Не более 0,75 мм ²				
Дискретные выходы					
Количество дискретных выходов типа	4 э/м реле				
сухой контакт	Ток коммутации до 2А при постоян-				
Характеристики дискретных выходов	ном напряжении 30 В или 0,25А при переменном напряжении 250 В				
Количество дискретных выходов типа	3				
транзисторный ключ	Ток коммутации до 2А при постоян-				
Характеристики дискретных выходов	ном напряжении 30 В				
Аналоговые входы					
Количество аналоговых входов	11				
Типы поддерживаемых унифициро- ванных сигналов	Сопротивление 0,120 кОм				
Количество аналоговых входов	3				
Типы поддерживаемых унифициро- ванных сигналов	Ток 020 мА Сопротивление 0,120 кОм				

Продолжение таблицы 2.1

Разрядность встроенного АЦП	10 бит
Внутреннее сопротивление аналого-	
вого входа в режиме измерения тока	180 Ом
Время опроса одного аналогового	
входа	5 мс
Предел основной приведенной по-	
грешности измерения аналоговыми	
входами	±1%
Гальваническая изоляция аналоговых	отсутствует
входов отсутствует	
Интерфей	сы связи
Интерфейсы	RS-485
Скорость обмена по интерфейсам RS	9600 бод
Протоколы	ModBus-RTU

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1 УМА по защищенности от воздействия окружающей среды предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
 - диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до +55 °C;
- $-\,$ верхний предел относительной влажности воздуха $-\,93\,$ % при температуре $40\,$ °C и более низких температурах без конденсации влаги.
- 3.2 Устройство не предназначено для работы в агрессивных средах и в качестве взрывозащищенного оборудования.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Комплект поставки приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Комплект поставки

Наименование и обозначение	Количество шт.
Устройство микросистемной автоматики УМА	1
Руководство по эксплуатации ДАЭ 100.433.000 РЭ	1

5 УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- 5.1 Устройство выпускается в металлическом корпусе и имеет коробчатую форму. Подключение всех внешних связей осуществляется через герметичные кабельные вводы к клеммам, расположенным на плате устройства. Для подключения внешних связей требуется открытие корпуса. Крышка корпуса крепится на винты.
 - 5.2 Внешний вид УМА показан на рисунке 5.1.




Рисунок 5.1 – Устройство микросистемной автоматики (внешний вид)

5.3 Габаритные размеры устройства представлены на рисунке 5.2.




Рисунок 5.2 – Габаритные размеры

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 По способу защиты от поражения электрическим током УМА соответствует классу II в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 имеет двойную изоляцию в соответствии с ГОСТ Р 51350-99.
- 6.2 При эксплуатации, техническом обслуживании и проверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.3 Открытые контакты клеммника устройства при эксплуатации находятся под напряжением до 250 В, опасным для человеческой жизни. Любые подключения к устройству и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании устройства и подключенных исполнительных механизмов.
- 6.4 Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы устройства. Запрещается использование устройства при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
- 6.5 Подключение, регулировка и техобслуживание устройства микросистемной автоматики должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

7 МОНТАЖ

- 7.1 Установочные размеры приведены в приложении А.
- 7.2 Схема подключения питания, входов и выходов к устройству приведена в приложении Б.
 - 7.3 Максимальный диаметр вводимого кабеля 16 мм.
- 7.4 Питание устройства рекомендуется осуществлять от питающей сети с номинальным напряжением 24 В или локального блока питания подходящей мощности. При питании от распределенной сети 24 В рекомендуется устанавливать перед устройством сетевой фильтр, подавляющий помехи.
- 7.5 Подключение интерфейса RS-485 выполняется по двухпроводной схеме. Подключение производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485. Длина линии связи должна быть не более 1000 метров. Подключение следует осуществлять витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А устройства, аналогично соединяются выводы В. Подключение производить при отключенном питании всех устройств в линии RS-485.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 При выполнении работ по техническому обслуживанию устройства следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 6.
- 8.2 Технический осмотр устройства должен производиться обслуживающим персоналом не реже одного раза в год и включает в себя выполнение следующих операций:
 - проверку качества крепления устройства;
 - проверку качества подключения внешних связей.
- 8.3 Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

9 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- 9.1 На корпусе устройства нанесена маркировка, включающая в себя следующие элементы:
 - условное обозначение;
 - серийный номер;
 - наименование предприятия-изготовителя;
 - дату изготовления;
 - товарный знак;
 - степень защиты по ГОСТ 14254-96.
 - 9.2 На потребительскую тару наносится:
 - условное обозначение устройства.

10 УПАКОВКА И ТАРА

- 10.1 Упаковка рассчитана для защиты устройства от неблагоприятных климатических, механических, биологических факторов, обеспечения сохранности шкафа при погрузоразгрузочных работах, транспортировании, хранении согласно техническим условиям ТУ.
 - 10.2 Маркировка тары выполняется по ГОСТ 14192-96.
- 10.3 На транспортную тару нанесены манипуляционные знаки основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.
- 10.4 Место и способ нанесения маркировки транспортной тары соответствует конструкторской документации.
- 10.5 Маркировка тары выполнена на русском языке, если иное не оговорено при заказе.
- 10.6 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, ГОСТ 9181-74.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 11.1 Транспортирование устройства микросистемной автоматики «УМА» следует проводить в крытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов условиям С по ГОСТ 23170-78.
- 11.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
- 11.3 Устройство в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие температуры от минус 40 до плюс 50 °C.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировании, хранения и монтажа, установленных в настоящем руководстве.
 - 12.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента продажи.
- 12.3 Ремонт устройства в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 12.4 После проведения гарантийного ремонта продление гарантийного срока не предусматривается.
 - 12.5 Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
 - нарушение требований, изложенных в настоящем руководстве;
- если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от грязи, проведением тех. обслуживания изделия;
- если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предметов, неправильного хранения, обращения, не выполнении требований ГОСТ 13109-97 в сети электропитания, стихийных бедствий, недостатка технического опыта сотрудников эксплуатирующей организации или пользователя (в том числе и в плане установки и монтажа);
- при обнаружении на изделии и внутри его следов ударов, небрежного обращения, естественного износа, постороннего вмешательства, самостоятельного изменения конструкции, не надлежащей работы систем, в составе которых эксплуатируется.
- 12.6 Проверка качества продукции и предъявление претензий должны проводиться в соответствии с действующими инструкциями и юридическими нормами.
- 12.7 Производитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом или демонтажем гарантийного изделия.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Уст	гройство микросистемн	ной автоматики «УМА» Л	<u>√о</u> заводской номер
	о и соответствует техн ано годным для эксплу	ическим условиям, техні атации.	ической документаци-
ОТК	личная подпись	штамп ОТК	число, месяц, год
14	сведения о кон	ІСЕРВАЦИИ И УПАКО) ВКЕ
Уст	гройство микросистем	ной автоматики «УМА»	» №
упаковано	согласно требованиям,	, предусмотренным в тех	кнических условиях и
действующ	ей технической докуме	ентации.	
Упа	аковщик	расшифровка подписи	число, месяц, год

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


- 15.1 При отказе в работе или неисправности УМА в период гарантийного срока и необходимости отправки изделия предприятию-изготовителю, потребителем должен быть составлен акт о предъявлении рекламации.
- 15.2 В таблице 15.1 регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание.

Таблица 15.1 – Регистрации рекламаций

Дата рекламации	Содержание	Принятые меры


Приложение А

Установочные размеры



Приложение Б

Схема подключения питания, входов и выходов устройства



12

Приложение В

Интерфейс RS-485

Для обмена данными используется двухпроводный интерфейс RS-485, протокол MODBUS-RTU. Устройство микросистемной автоматики выполняет роль ведомого (slave). Установленная скорость 9600 бод, 8 бит данных, без бита четности, 1 стоп бит.

Доступные регистры описаны в таблице В.1.

Для работы устройства в сети MODBUS необходимо предварительно задать адрес. Адрес по умолчанию равен 247. Для задания устройству иного адреса необходимо:

- подключить его к ПК, используя переходник RS232-RS485 или USB-RS485 и программную утилиту, которую можно скачать на сайте www.sauto.biysk.ru;
 - в утилите выбрать порт подключения устройства;
 - ввести новый адрес в поле в диапазоне 1-247;
 - нажать кнопку «Задать».



Таблица В.1 – Параметры доступные по протоколу Modbus

	рес істра	Доступ/ поддержи-	Диапазон значений	Описание		
Dec	Hex	ваемые функции	(Dec)			
				Бит	Значение	
	Только 0 0 чтение Битовое	0	0 – питание за пределами допуска 1 – питание в норме			
			1	0 – нагрузка на выходе 1 отсутствует 1 – нагрузка на выходе 1 есть		
0		Битовое поле	2	0 – нагрузка на выходе 2 отсутствует 1 – нагрузка на выходе 2 есть		
	0х04 (чтение регистров)	поле	3	0 – нагрузка на выходе 3 отсутствует 1 – нагрузка на выходе 3 есть		
				4	4 0 – выход 1 исправен 1 – выход 1 выключен из за перегрузки	
		5	0 – кнопка не нажата 1 – кнопка нажата			

Табл	т. В.1 ((продолжение)				
					0 — работа	
				6	1 – устройство переведено в режим програм-	
					мирования адреса (и имеет адрес 16)	
				7	Зарезервирован	
					состояние контактов датчика (СТРЕСС) рас-	
				пределе	енных на два входа 8 и 9 (0 – контакт разомкнут,	
				1 – кон	гакт замкнут)	
				8	Контакт «авария» (или другая неисправность в линии)	
				9	Контакт «выс. давл.»	
				10	Контакт «пуск»	
				11	Контакт «низк. давл.»	
				12	Контакт «подкачка»	
				131		
1	1		05		ние датчика подключенного к входу 1	
2	2		05		ние датчика подключенного к входу 1	
3	3		05		ние датчика подключенного к входу 3	
4	4		05		ние датчика подключенного к входу 4	
5	5		05		ние датчика подключенного к входу 5	
6	6		05		ние датчика подключенного к входу 5	
7	7		05		ние датчика подключенного к входу 7	
8	8		05			
9	9		05		Состояние датчика подключенного к входу 8	
10	A		05	Состояние датчика подключенного к входу 9 Состояние датчика подключенного к входу 10		
11	B		05	Состояние датчика подключенного к входу 10 Состояние датчика подключенного к входу 11		
12	С		02220		ме тока 022,20 мА. (шаг 0,02 мА) Вход 12	
13	D		02220		ме тока 022,20 мА. (шаг 0,02 мА) Вход 12 ме тока 022,20 мА. (шаг 0,02 мА) Вход 13	
14	E		02220		ме тока 022,20 мА. (шаг 0,02 мА) Вход 13 ме тока 022,20 мА. (шаг 0,02 мА) Вход 14	
15	F		01023	Значение тока 022,20 мА. (шаг 0,02 мА) Вход 14 Значение АЦП (ед). Вход 1 (относительно напр. пит.)		
16	10		01023		ие АЦП (ед). Вход 2 (относительно напр. пит.)	
17	11		01023	Значение АЦП (ед). Вход 2 (относительно напр. пит.) Значение АЦП (ед). Вход 3 (относительно напр. пит.)		
18	12		01023		ие АЦП (ед). Вход 4 (относительно напр. пит.)	
19	13		01023		ие АЦП (ед). Вход 5 (относительно напр. пит.)	
20	14		01023		ие АЦП (ед). Вход 6 (относительно напр. пит.)	
21	15		01023		ие АЦП (ед). Вход 7 (относительно напр. пит.)	
22	16		01023		ие АЦП (ед). Вход 8 (относительно напр. пит.)	
23	17		01023		ие АЦП (ед). Вход в (относительно напр. пит.)	
24	18		01023		ие АЦП (ед). Вход 9 (относительно напр. пит.)	
25	19		01023		ие АЦП (ед). Вход 11 (относительно напр. пит.)	
26	1A		01023		ие АЦП (ед). Вход 12 (относительно напр. пит.)	
27	1B		01023		ие АЦП (ед). Вход 12 (относительно напр. пит.)	
28	1C		01023		ие АЦП (ед). Вход 13 (относительно напр. пит.)	
			01023		ивление нагрузки выхода 1 (грубо, при выклю-	
29	1D			ченном	выходе)	
30	1E	(01023		ивление нагрузки выхода 2 (грубо, при выклю-	
					выходе)	
31	1F		01023		ивление нагрузки выхода 3 (грубо, при выклю-	
				ченном	выходе) рассчитать относительно питания	

Табл. В.1 (продолжение)

32 20 33 21 34 22 3 3 21 34 22 3 3 21 34 22 3 3 21 34 22 3 3 3 21 34 22 3 3 3 3 3 3 3 3	Taos	1аол. В.1 (продолжение)					
33 21 34 22 3 3 21 3 3 21 3 3 21 3 3 22 3 3 3 3 3 3	32	20		0 2344	3начение тока выхода 1.		
34 22 3арезервирован 3начение 5ит 0 - выключить/выключен 1 - включить/выключен 1 - включить/включен 1 - включить/в	32	20		025	02,344 А (отключить автовыбор диапазона измерения ?)		
35 23 23 23 23 24 24 25 27 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28				0306	Напряжение питания 030,6 B (шаг 0,1 B)		
35 23 23 23 24 24 25 3 25 3 26 3 27 27 27 28 3 3 27 27 27 28 3 3 27 28 3 3 27 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3	34	22			Зарезер	овирован	
35 23 23 23 24 24 37 25 38 26 26 39 27 27 27 28 37 29 39 27 27 28 37 28 39 27 40 28 39 27 40 28 39 27 41 29 29 20 3000/FF00 3000/						Значение	
35 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 27 28 28					Бит	0 – выключить/выключен	
35 23 Битовое охоб (запись регистров) охоб (запись регистра) Битовое поле 2 Выход 2 Выход 3 36 24 (Нех) 0000/FF00 Битовое поле 3 Реле 1 37 25 Чтение, запись регистров) (Нех)						1 – включить/включен	
35 23 ОхОФ (чтение регистров) ОхОБ (запись регистра) Битовое поле 1 Выход 2 36 24 (Нех) О000/FF00 Реле 4 Реле 2 37 25 Чтение, запись регистров) (Нех) О000/FF00 О000 – выключить/выключен выход 1 38 26 ОхОФ (чтение регистров) (Нех) О000/FF00 ГРО – включить/выключен выход 2 39 27 ОхОБ (управление одним выходом или реле) (Нех) О000/FF00 ГРО – включить/выключен реле К1 40 28 Выходом или реле) (Нех) О000/FF00 О000 – выключить/выключено реле К2 41 29 ОхОБ (запись регистра) (Нех) ГРО – включить/выключено реле К2 42 2A (Нех) ГРО – включить/выключено реле К3 42 2A (Нех) ГРО – включить/выключено реле К4 41 29 ОхОБ (запись регистра) (Нех) ГРО – включить/выключено реле К2 42 2A (Нех) ГРО – включить/выключено реле К3 42 2A (Нех) ГРО – включить/выключено реле К4 42 2A (Нех) ГРО – включить/выключено реле К4			,		0	Выход 1	
35 25 регистров 0x06(запись регистра) поле 2 Выход 3 Реле 1				-	1	Выход 2	
0x06(запись регистра) 3 Реле 1 4 Реле 2 5 Реле 3 6 Реле 4 715 Зарезервированы 36 24 37 25 Чтение, запись оргистров) (Нех) оооо/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 оооо – выключить/выключен выход 2 оооо/FF00 38 26 0x04 (чтение регистров) (Нех) оооо/FF00 – включить/выключен выход 3 оооо/FF00 – включить/выключен выход 3 оооо/FF00 – включить/выключен реле К1 40 28 выходом или реле) (Нех) оооо/FF00 – включить/выключен реле К2 оооо/FF00 оооо – выключить/выключен реле К3 оооо/FF00 оооо – выключить/выключен реле К3 оооо/FF00 оооо – выключить/выключен реле К3 оооо/FF00 оооо – выключить/выключен реле К4 оооо – выключить/выключен реле К4 оооо – выключить/выключен реле К4	35	23	`		2	Выход 3	
36 24 (Нех) (Нех) (Бране 2) 36 24 (Нех) (Бране 4) 715 Зарезервированы 36 24 (Нех) (Брон включить/включен выход 1 37 25 (Чтение, запись запись обоб (нех) (Броне включить/включен выход 2 38 26 (Ох04 (чтение регистров) (Ох05(управление одним обоб/управление одним обоб (нех) (Броне включить/включен выход 3 40 28 выходом или реле) (Нех) (Нех) (Броне включить/включен ореле К1 41 29 Охоб (запись регистра) (Нех) (Нех) (Нех) (Броне включить/включен ореле К2 42 2A (Нех) (Нех) <td></td> <td></td> <td></td> <td>поле</td> <td>3</td> <td>Реле 1</td>				поле	3	Реле 1	
5 Реле 3 36 24 (Hex) 0000/FF00 FF00 – включить/включен выход 1 0000 – выключить/выключен выход 1 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен ореле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К2 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К2 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К2 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К4			,		4	Реле 2	
6 Реле 4 36 24 (Hex) 0000/FF00 FF00 – включить/включен выход 1 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К4			регистра)		5		
36 24 (Hex)							
36 24 (Hex) 0000/FF00 FF00 – включить/включен выход 1 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К2 (Hex) 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К2 (Hex) 0000/FF00 0000 – выключить/выключен реле К3 (Hex) FF00 – включить/включен реле К3 (Hex) 0000/FF00 0000 – выключить/включен реле К4 0000/FF00 0000 – выключить/включен реле К4 0000/FF00 0000 – выключить/включен реле К4 0000 – выключить/выключен реле К4					715		
36 24 37 25 38 26 39 27 40 28 41 29 41 29 42 2A 40 28 41 29 42 2A 40 28 41 29 42 2A 43 25 44 29 45 26 46 28 47 29 40 28 41 29 42 24 45 25 46 26 47 29 48 29 49 29 40 28 40 28 40 28 40 28 40 29 40 29 40 29				(Hex)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
37 25 Чтение, запись ом 04 (чтение регистров) (Hex) 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 2 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 0000/FF00 0000 – выключить/выключен ореле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К1 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К2 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К2 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К2 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К4 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К4 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К4	36	24		\ /			
37 25 3апись 0000/FF00 0000 - выключить/выключен выход 2 38 26 0x04 (чтение регистров) 0x05(управл ение одним или реле) 0000/FF00 0000 - выключить/включен выход 3 0000/FF00 0000 - выключить/включен ореле К1 0000/FF00 0000 - выключить/включен ореле К1 0000/FF00 0000 - выключить/выключен ореле К2 0x06(запись регистра) 0000/FF00 0000 - выключить/выключен ореле К2 0000/FF00 0000 - выключить/выключен ореле К2 0000/FF00 0000 - выключить/выключен ореле К3 0000/FF00 0000 - выключить/выключен ореле К3 0000/FF00 0000 - выключить/включен ореле К4 0000/FF00 000			Ч тение				
38 26 0x04 (чтение регистров) (Hex) FF00 – включить/включен выход 3 оооо/- выключить/выключен выход 3 оооо/- выключить/выключен реле К1 оооо/- выключить/выключен реле К1 оооо/- выключить/выключен реле К1 оооо/- выключить/выключен реле К2 оооо/- выключить/выключен реле К2 оооо/- выключить/выключен реле К2 оооо/- выключить/выключен реле К2 оооо/- выключить/выключен реле К3 оооо/- выключить/выключен реле К3 оооо/- выключить/выключен реле К3 оооо/- выключить/выключен реле К3 оооо/- выключить/выключен реле К4 оооо/- выключить/выключен реле К4 оооо/- выключить/выключен реле К4 оооо/- выключить/выключен реле К4	37	25	,		, ,		
38 26 регистров) 0000/FF00 0000 – выключить/выключен выход 3 39 27 0x05(управл ение одним ение одним одним ение одним ение одним или реле) (Hex) FF00 – включить/выключено реле К1 40 28 выходом или реле) (Hex) FF00 – включить/включено реле К2 41 29 0x06(запись регистра) (Hex) FF00 – включить/включено реле К3 42 2A (Hex) FF00 – включить/включено реле К4				(Hex)			
39 27 0x05(управл ение одним ение одним выходом или реле) 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К1 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К2 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К2 0x06(запись регистра) 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К4 0000 — выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К3 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле К4 0000/FF00 0000 — выключит	38	26	`	\ /	, ,		
27			1 1 /	(Hex)			
40 28 выходом или реле) (Hex) FF00 – включить/включено реле К2 41 29 0x06(запись регистра) (Hex) FF00 – включить/выключено реле К2 42 2A (Hex) FF00 – включить/включено реле К3 42 2A (Hex) FF00 – включить/выключено реле К3 42 2A (Hex) FF00 – включить/включено реле К4 42 42 42 42	39	27	(3 I	\ /	*		
40 28 или реле) 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле К2 41 29 0x06(запись регистра) (Hex) FF00 – включить/включено реле К3 42 2A (Hex) FF00 – включить/выключено реле К3 42 2A (Hex) FF00 – включить/включено реле К4 42 42 42 42 42 43 43 44 44 44 44 44 45 45 44 46 45 44 47 45 44 46 45 44 47 45 44 46 45 44 47 45 44 46 45 44 47 45 44 48 45 44 49 45 44 40 45 44 44 45 44 45 45 44 46 <t< td=""><td></td><td>• •</td><td>, ,</td><td>(Hex)</td><td colspan="3"></td></t<>		• •	, ,	(Hex)			
41 29 0x06(запись регистра) (Hex)	40	28		\ /	1		
41 29 регистра 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле КЗ 42 2A (Hex)	41	20					
42 2A (Hex) FF00 — включить/включено реле K4 0000/FF00 0000 — выключить/выключено реле K4 4 0000 — выключить/выключено реле K4	41	29	,	\ /	1		
42 ZA 0000/FF00 0000 – выключить/выключено реле K4 Чтение, запись с	12	2.4	- 1	(Hex)			
Чтение, запись с	42	2A					
запись с			Чтение,			•	
l gayyya X			,				
защитои			защитой		Адрес устройства		
43 2B 0х04 (чтение 1247 Адрес устройства	43	2B	0х04(чтение	1247			
регистров)		25				· •	
0х06(запись							
регистра)			,				

Устройство микросистемной автоматики «УМА» изготовлено согласно требованиям ТУ 4371-122-00226827-2013.

Сертификат соответствия №

, действителен по

Γ.

СМК соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,

ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

отдел сбыта - (3854) 44-90-42;

бюро связей с потребителями - (3854) 44-91-14.

ΦAKC (3854) 44-90-70. E-mail: info@sauto.biysk.ru

http://www.sauto.biysk.ru

Сделано в России